

## 2,0Benzyna Nowy Rozrząd Doinwestowana

## 26 300 PLN



Marka	BMW	Model	Seria 3
Typ nadwozia	Kombi	Typ paliwa	Benzyna
Importowany	Tak	Rok produkcji	2009
Przebieg	200000	Kolor	Czarny
VAT marża	Tak	Pojemność skokowa	1995
Moc	143	Skrzynia	Manualna
Napęd	Na tylne koła	Data pierwszej rejestracji	2009-04-01
Liczba miejsc	5	Liczba drzwi	5

☎ 606-110-500

@ auta-55@wp.pl

👤 Auta Gomulin

<ul style="list-style-type: none"> <li>📶 Interfejs Bluetooth</li> <li>🪄 Tapicerka materiałowa</li> <li>🚗 Podłokietniki - tył</li> <li>🕸 Kierownica wielofunkcyjna</li> <li>📺 Elektryczne szyby tylne</li> <li>📖 Lusterka boczne ustawiane elek...</li> <li>🛞 Felgi aluminiowe 16</li> <li>👤 Poduszka powietrzna kierowcy</li> <li>👤 Boczna poduszka powietrzna kie...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>📻 Radio</li> <li>🔥 Podgrzewany fotel kierowcy</li> <li>🕸 Kierownica skórzana</li> <li>🔑 Cyfrowy kluczyk</li> <li>📺 Przyciemniane tylne szyby</li> <li>📖 Podgrzewane lusterka boczne</li> <li>🛑 ABS</li> <li>👤 Poduszka powietrzna pasażera</li> <li>👤 Boczne poduszki powietrzne - p...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>🔊 Zestaw głośnomówiący</li> <li>🔥 Podgrzewany fotel pasażera</li> <li>🕸 Kierownica sportowa</li> <li>☁ Czujnik deszczu</li> <li>🛞 Tempomat</li> <li>📖 Światła do jazdy dziennej</li> <li>🛑 ESP</li> <li>👤 Kurtyny powietrzne - przód</li> <li>👤 Kurtyny powietrzne - tył</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❄ Klimatyzacja automatyczna, dwu...</li> <li>🚗 Podłokietniki - przód</li> <li>🕸 Kierownica ze sterowaniem radi...</li> <li>📺 Elektryczne szyby przednie</li> <li>📖 Kontrola odległości z tyłu ...</li> <li>🛑 Wspomaganie kierownicy</li> <li>🚗 System wspomagania hamowania</li> <li>👤 Poduszki powietrzne czołowe - ...</li> <li>👤 Isofix (punkty mocowania fotel...</li> </ul>
--	---	--	---

- Auto sprowadzone z Niemiec
- Opłacone, koszt rejestracji 160zł
- Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej

- Samochód sprawny i bardzo zadbane
- Posiada 200.000km oryginalnego przebiegu
- Jest uczciwie 2009roku
- Auto kupiłem z hałasującym przy odpaleniu rozrzędem i wyciekami z silnika
- Silnik został wyjęty i przejrany wymieniony górny i dolny rozrząd, wyczyszczony smok i wymienione popychacze, założone wszystkie nowe uszczelki i zalany świeżym olejem
- Wymienione zostały również łożyska w moście.
- Koszt tych napraw to 4500zł stąd nieco wyższa cena.
- Klient w formie oświadczenia otrzymuje informację o dokonanych naprawach oraz że auto nie jest po powodzi
- Samochód jest bezwypadkowy
- Istnieje możliwość sprawdzenia auta na stacji serwisowej lub diagnostycznej
- te. 606 - 110 - 500---