

Oferata: 413
Data wydruku: 2023-06-10

www: autagomulin.pl
Tel: 606-110-500
E-mail: auta-55@wp.pl
Kontakt: Auta Gomulin

AutaGomulin.pl
Pełna Oferta Sprzedawcy

1,2Benz. Bogate wyposażenie

59 400 PLN



Marka	Nissan	Model	Juke
Typ nadwozia	Kompakt	Typ paliwa	Benzyna
Importowany	Tak	Rok produkcji	2017
Przebieg	53000	Kolor	Bordowy
VAT marża	Tak	Pojemność skokowa	1197
Moc	115	Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła	Kraj pochodzenia	Niemcy
Data pierwszej rejestracji	2018-01-02	Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5	VIN (na stronę)	SJNFEAF15U7409363

Apple CarPlay	Android Auto	Interfejs Bluetooth	Radio
Zestaw głośnomówiący	Gniazdo USB	System nawigacji satelitarnej	System nagłośnienia
Ekran dotykowy	Sterowanie funkcjami pojazdu z...	Klimatyzacja automatyczna	Tapicerka częściowo skórzana...
Podgrzewany fotel kierowcy	Podgrzewany fotel pasażera	Sportowe fotele - przód	Kierownica skórzana
Kierownica ze sterowaniem radi...	Kierownica wielofunkcyjna	Dźwignia zmiany biegów wykończ...	Cyfrowy kluczyk
Keyless Go	Uruchamianie silnika bez użytci...	Czujnik deszczu	Elektryczne szyby przednie
Elektryczne szyby tylne	Przyciemniane tylne szyby	Tempomat	Kamera parkowania tył
Lusterka boczne ustawiane elek...	Podgrzewane lusterka boczne	Lusterka boczne składane elekt...	Kontrola trakcji
Dynamiczne światła doświetlają...	Czujnik zmierzchu	Światła do jazdy dziennej diod...	Lampy przeciwmgielne
System Start/Stop	Elektroniczna kontrola ciśnien...	Wspomaganie kierownicy	Felgi aluminiowe 17
Opony wielosezonowe	ABS	ESP	Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera	Kurtyny powietrzne - przód	Boczna poduszka powietrzna kie...	Boczne poduszki powietrzne - p...
Kurtyny powietrzne - tył	Isofix (punkty mocowania fotel...		

-Auto sprowadzone z Niemiec
-Opłacone, koszt rejestracji 161zł
-Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej

-Samochód sprawny i bardzo zadbane
-Posiada 53.000km oryginalnego przebiegu
-Auto jest uczciwie 2017 roku a zarejestrowany został w 2018.
-Jest to bardzo bogata wersja wyposażenia
-Posiadam do niego 2-kluczuki
-Samochód miał malowany lewy błotnik i zderzak przód
-Posiadam zdjęcia z przed naprawy
-Istnieje możliwość sprawdzenia auta na stacji serwisowej lub diagnostycznej
---tel. 606 - 110 - 500---